

### Описание проблемы:

**Plane 1550S**, после замены платы, изображение переворачивается на 90гр. Не верная работа акселерометра.

Решение проблемы:

- 1) Можете перезаказать плату. К сожалению дефект в железе, программно не решить.
- 2) Можете самостоятельно снять акселерометр со старой платы и пересадить его на новую, с некорректно работающим акселерометром.

