Подготовка USB флешки и установка образа для EVE 604 ES6021EW

Создаем разделы:

1) Подготовьте USB флешку объемом не менее 16 гб отформатированную в NTFS формате.

Разбейте флешку на 2 диска. Первый раздел на 3 гб и второй на оставшееся пространство:

Нажмите клавиши Win+R и введите diskmgmt.msc, после чего нажмите Enter.

В окне управления дисками найдите раздел на вашей флешке, нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт «Сжать том». Задайте размер диска.

Q	— (Диск 0 раздел 2 — EFISYS (D:) — OBRAZ (H:)) Простой Б Простой Б Простой Б	азовый азовый FA азовый N	Ис AT Ис TFS Ис	правен правен правен	100 МЬ 1 МБ 12.49 ГБ	100 МЬ 0 МБ 12.46 ГБ	100 % 0 % 100 %	
\triangleright	WINPE (G:)	Простой Б	азовый FA	АТ32 Ис	правен	1,95 ГБ	1,95 ГБ	100 %	
88									
\heartsuit									
E	- Диск 0								(Â
0	Базовый 465,75 ГБ В сети	450 МБ Исправен (Раздел и	100 изготов Исг	МБ правен (Шифров	(С:) 465,21 Г Исправе	Б NTFS ен (Загрузка, Фай	л подкачки,	Аварийный дамп памя	
	— Диск 1 Съемное устроі 14,45 ГБ В сети	WINPE (G:) 1,95 ГБ FAT32 Исправен (Основне	ой раздел)	ОВRАД (Н:) 12,49 ГБ NTF Исправен (С	S Эсновной	раздел)			
	Не распределен	на 📕 Основной разд	дел						×
						ddixiab.ci	m y		com

После того, как первый раздел будет сжат, в управлении дисками нажмите правой кнопкой мыши по «Незанятое пространство» на флешке и выберите пункт «Создать простой том».

Далее просто следуйте указаниям мастера создания простых томов — по умолчанию он использует все доступное место под второй раздел,

2) Первый раздел, объемом 3гб отформатируйте в формате FAT32 и задайте ему имя WINPE

Второй раздел с оставшимся свободным пространством может быть с любым именем, например OBRAZ.

В раздел WINPE (формат FAT32) распакуйте загрузочный файл
 http://www.ddixlab.com/public/digma/tabletpc/_Tools/Boot%20Flash_RS2_64bit.rar

в раздел OBRAZ (формат NTFS) распакуйте образ системы:

http://www.ddixlab.com/public/digma/tabletpc/eve/eve_604_es6021ew/eve_604_es6021ew_rev1_w1 0_rs3_image_20180226.zip





•				_
	Имя	Дата изменения	а Тип	Размер
 Быстрый доступ 	1402 host	02 12 2010 10.4	Extracting from Boo	t Fla — 🗆 🗙
25.12	Boot Elash RS2 64bit	16 08 2010 16:1	_	
📑 foto	USB Boot RS1	12.04.2019 17:5	C:\Users\PMC\Documen	ts\T\Boot Flash_RS2_64bit.ra
🖊 Загрузки	Boot Flash_RS2_32bit	07.08.2018 13:4	kor_boot.ttf	0%
📙 Мануал создание l	Boot Flash_RS2_64bit	13.06.2018 16:3		
OpeDrive	ElTI_E402_Boot Flash_RS2_32bit	26.10.2018 16:3	Elapsed time	00:00:06
ONEDINE	🔚 USB_Boot Flash_RS2_32bit	19.06.2018 14:4	Time left	00:14:16
Этот компьютер	USB_Boot_RS1	30.01.2018 10:5		
EFISYS (D:)			Processed	0%
OBRAZ (H:)			Background	Pause
WINPE (G:)			Cancel	Mode Help

В разделе OBRAZ получаем распакованный архив с образом системы:

Буфер обме	на Упорядочит	5 C(оздать Открыть	
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare \Rightarrow OB	RAZ (H:) →		ٽ ~	Поиск:
The second second	Имя	Дата изменения	Тип	Разме
 Выстрый доступ 25.12 	BVE_604_ES6021EW_HW1_Win10_Home	18.07.2018 11:44	Папка с файлам	И
foto				
🕂 Загрузки				
📙 Мануал создание l				
> 📥 OneDrive				
> 💻 Этот компьютер				
> 📑 EFISYS (D:)				
> 👝 OBRAZ (H:)				

Закрепить на панели Копиро быстрого доступа Буфер обмен	рать Вставить 🕅	нереместить в ▼ Нереместить в ▼ Копировать в ▼ Упоря,	🗙 Удалить 👻 🗐 Переименовать дочить	Новая папка Создать	Свойства 🖉	 Выделить в Снять выделить в Обратить в Выдели 	исе еление выделение ить
← → ~ ↑ 🚺 > OB	RAZ (H:) > EVE_604	ES6021EW_HW1_Win1	0_Home_RS3_20180226	>	~ Ō	Поиск: EVE_604_	ES6021EW_H ,0
	Имя	^	Дата изменен	ия Ти	п	Размер	
🖈 Быстрый доступ 📙 25.12	Boot		26.02.2018 10:0)6 Па	пка с файлами		
📕 foto	EFI		26.02.2018 10:1	15 Па 15 Па	пка с файлами пка с файлами	1	
🖶 Загрузки	Sources		26.02.2018 10:0)7 Па	пка с файлами		
📙 Мануал создание l	📋 bootmgr		28.09.2017 16:2	20 Φa	йл	389 KE	
OneDrive	📄 bootmgr.efi		28,09.2017 15:5	i9 Фа	йл "EFI"	1 005 KE	
💻 Этот компьютер	readme		18.07.2018 11:4	46 Tex	сстовый докум.	1 КБ	
EFISYS (D:)							
BRAZ (H:)	заходим	в эту папку с	образом выб	бираем па	апку imag	еѕ и вырез	аем
WINDE (G)							

WINPE (G:)



Теперь идем в раздел WINPE

Bakpenurts на панели Копировать Вставить Bydep обмена Ynopядочить Ynopядочить Budgenurts <	Файл Главная	Поделиться Вид	Средства работы с ди	сками				~ 🕐
 ← → * ↑ → WINPE (G:) > ✓ 	Закрепить на панели К быстрого доступа Буфер	опировать Вставить 🕅	Переместить в * Копировать в * Упоряд	Х Удалить ▼ Переименовать очить	Новая папка Создать	Свойства • Открыть	 Выделить все Снять выделение Обратить выделение Выделить 	
У ★ Быстрый доступ	← → * ↑ ■	> WINPE (G:) >				v ©	Поиск: WINPE (G:)	Q
	 Быстрый доступ 25.12 foto Загрузки Мануал создан OneDrive Этот компьютер EFISYS (D:) OBRAZ (H:) 	Имя X64 instruction_R3	^ 52_USB_FLASH_BOOT_DI:	Дата изменен 08.09.2017 15:2 SK 11.10.2017 18:2	ия Ти 2 Па 7 Fo	ın эпка с файлами xit Reader PDF	Размер 234 КБ	

Заходим в папку Х64

Буфер обме	на	Упорядочит	ь Са	здать От	крыть	Выделить	
🗧 🔶 👻 🛧 📄 🔶 Wil	NPE (G:) > X64				<u>ن</u> ~	Поиск: Х64)
	Имя	6	Дата изменения	Тип		Размер	
	Boot		15.08.2017 18:39	Папка с ф	айлами		
23.12	📙 EFI		15.08.2017 18:39	Папка с ф	айлами		
foto	- Images		15.08.2017 18:39	Папка с ф	айлами		
👆 Загрузки	Scripts		15.08.2017 18:39	Папка с ф	айлами		
📙 Мануал создание l	Sources	7 7.					
On a Daine	bootmgr	7-Zip			~	386 KE	
OneDrive	📋 bootmgr.efi)	982 KE	
💻 Этот компьютер	ConfigWinPE	Edit with Notep	ad++			59 KE	
FEIEVE (D.)	ReadMe	😻 Проверить с D	r.Web			1 KE	
EFISYS (D:)	This is x64	🕀 Проверка с ис	пользованием Window	s Defender		0 КБ	
🕳 OBRAZ (H:)		🖻 Отправить					
winpe (G:)		🗎 Add to archive.	••)				
		🗎 Add to "X64.rar	n				
营 Сеть		E Compress and	email				
Выделяем и в	ырезаем все	Compress to "X	64.rar" and email				
ее содержимо	e	Отправить			>		
		Вырезать					
		Копировать					
	10	-					

- → ~ ↑ 🛋 > WI	NPE (G:) >		v ©	Поиск: WINPE (G:)
 Быстрый доступ 25.12 foto Загрузки Мануал создание (Имя X64 Instruction_RS2_USB_FLASH_BOOT_DISK	Дата изменения 08.09.2017 15:22 11.10.2017 18:27	Тип Папка с файлами Foxit Reader PDF	Размер 234 КБ
 OneDrive Этот компьютер EFISYS (D:) 	Вид Сортировка Группировка Обновить	> >	вставит выреза	ъ все это нное
BRAZ (H:)	Настроить папку		корень	раздела WINPE
WINPE (G:)	Вставить			
💣 Сеть	Отменить перемещен	ие CTRL+Z		
	Предоставить доступ	к >		
	Создать	>		
	Свойства			

получаем такие картинки: Раздел OBRAZ

Буфер обм	ена	Упорядочить	Создать		Открыть		Выделить	
→ 0	BRAZ (H:)				~ Ū	Поиск: (OBRAZ (H:)	Q
	Имя	^		Дата и	изменения	Ти	п	Размеј
цоступ	EVE_604_ES6021EW_H	W1_Win10_Home_RS3_20180226		09.01.2	2020 13:50	П	апка с файлами	
JS	- Images			18.07.2	2018 11:45	Па	апка с файлами	
i -								

Раздел WINPE:

🕳 > WI	NPE (D:)		~ Ō	Поиск: WINPE (D:)	م ر
	Имя	^	Дата изменения	Тип	Размер
lociyii	Boot		15.08.2017 18:39	Папка с файлами	
	EFI		15.08.2017 18:39	Папка с файлами	
IS	Images		15.08.2017 18:39	Папка с файлами	
l i	Scripts		15.08.2017 18:39	Папка с файлами	
создание l	Sources		15.08.2017 18:39	Папка с файлами	
	X64	Тип: Папка с файлами	08.09.2017 15:22	Папка с файлами	
	📄 bootmgr	Дата изменения: 15.08.2017 18:39	17.06.2017 10:09	Файл	386 KE
ьютер	📄 bootmgr.efi	Размер: 752 Mb Файлы: boot32.wim. boot64.wim	17.06.2017 10:09	Файл "EFI"	982 KI
	ConfigWinPE		17.06.2017 10:09	Приложение	59 KE
	Instruction_RS2_USE	3_FLASH_BOOT_DISK	11.10.2017 18:27	Foxit Reader PDF	234 KE
)	ReadMe		11.10.2017 18:36	Текстовый докум	1 KE
)	This is x64		08.09.2017 15:22	Текстовый докум	0 KE

ВСЕ! Флешка подготовлена!

ДАЛЕЕ:

В выключенный аппарат, вставьте подготовленную флешку.

При включении ноутбука удерживайте клавишу ESC и после захода в БИОС в раздел BOOT выберете способ загрузки:



Выйдете из БИОС сохранив изменения. Загрузка ОС начнется автоматически.

Aptio Setup Utili Main Security Boot Save & Ex	ty – Copyright (C) 2018 <mark>xit</mark>	American Megatrends, Inc.
Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Save Changes and Reset Discard Changes and Reset		Exit system setup after the changes.
Save Options Save Changes Discard Changes		
Restore Defaults Save as User Defaults Restore User Defaults	Save & Exit Setup Save configuration and	exit?
Boot Override UEFI: Built-in EFI Shell Windows Boot Manager Windows Recovery UEFI: USB DISK 3 0 PMAP Partij	Yes No	►: Select Screen ↓/Click: Select Item nter/Dbl Click: Select /-: Change Opt.
UEFI: USB DISK 3.0 PMAP, Partit Launch EFI Shell from filesystem Reset System with ME disable Mod	tion 2 n device deMEUD000	F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit



Bios				
Insyde = AMI	O#E	用戶間定义 []] 仅格式化磁盘	□C盘名称	Local Disk
内置相盘 <gpt></gpt>		一種疾災	[]]C盘大小(G8)	0
e emmc SSD	O Disk	() emerat	[]0盘名称	Local Disk
内置系统	Rebool(1)		[]]PBR名称	Recovery
(*) 单系统	00:08		[]PBR大小(MB)	480
双系统			[]]一個恢复論係	SIEFIRecovery
			503945 /Q. INTERSECTOR	CMD
2018/01/15 01:54:421 >3	>> 杏树I ISRiada			- ADL
(2018/01/15 01:5442] >> (2018/01/15 01:5442] >>	>> 查找USB设备 >> 磺德文件根据经EA >> Using:D\Scripts\US >> 使用本机磁盘leMMM >> Cpu Hight Perform >> Tragge:EAImages\in >> Imagge:EAImages\in >> Imagge:EAImages\in >> WinRE[340MB]EAUMB]EAUMB]EAUMB >> dimigidewa >> fimagge.version:[Win >> fimagdewa	58Key.ini C.Disk[0] noce.True[True stall.swm nages\Winre.wim 10 RS2].apply args.[/Compa	ct /EA]	

Ждите полного завершения установки образа.







Программа подготовки системы (SysPrep) убирает привязку компьютера к оборудованию и выполняет очистку.
Действие по очистке системы
Переход в окно приветствия системы (ООВЕ)
Подготовка к использованию
Параметры завершения работы
Перезагрузка
поставить галочку и нажать ОК
ОК Отмена



Далее аппарат перезагрузится и завершит установку WIN 10 фабричного образа.