


Запускать этот exe файл:



PhoenixRes.dll	29.05.2014 17:57	Application exten...	100 KB
PhoenixUSBPro.exe	07.07.2021 11:31	Application	655 KB
PhoenixUSBPro !!L+гг-!-.pdf	04.11.2021 13:53	Foxit Reader PDF ...	1 311 KB

- 1) Установите драйверы с архива AW\_Driver.zip
- 2) Загрузите в утилиту FW(файл с прошивкой): выберите файл .img
- 3) Нажмите в утилите кнопку Пуск
- 4) Удерживая нажатой клавишу vol+, подключите USB-кабель, затем нажмите кнопку питания от 3-5 раз
- 5) Дождитесь, пока прогресс обновления FW(прошивки) достигнет 100%